

**ANALISIS KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
METODE BINA MARGA 1990**
(Studi Kasus Jl. Jepara–Mlonggo, KM 3+000 s/d KM 5+000)

**ANALYSIS OF ROAD DAMAGE USING
METHOD BINA MARGA 1990**
(Case Study Jl. Jepara - Mlonggo, KM 3 + 000 s / d KM 5 + 000



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Disusun oleh :

MAHARANI NILAMSARI

NIM : 161230000176

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
2020

**ANALISIS KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
METODE BINA MARGA 1990**
(Studi Kasus Jl. Jepara–Mlonggo, KM 3+000 s/d KM 5+000)

**ANALYSIS OF ROAD DAMAGE USING
METHOD BINA MARGA 1990**
(Case Study Jl. Jepara - Mlonggo, KM 3 + 000 s / d KM 5 + 000



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Teknik Sipil
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Disusun oleh :

MAHARANI NILAMSARI
NIM : 161230000176

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini
saya kirim naskah tugas akhir saudara:

Nama : Maharani Nilamsari
Nim : 161230000176
Program Studi : Teknik Sipil
Judul : ANALISIS KERUSAKAN JALAN MENGGUNAKAN
METODE BINA MARGA 1990 (Studi Kasus Jl. Jepara–
Mlonggo, KM 3+000 s/d KM 5+000)


Laporan Tugas akhir telah disetujui pembimbing dan siap untuk
dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji tugas akhir Program Sarjana Strata I
(S1) Studi Teknik Sipil Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam
Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara.

Demikian harap menjadikan maklum

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.


Jepara, 17 September 2020

Pembimbing I



Ariyanto, ST. MT.
NIDN : 0613087302

Pembimbing II



Decky Rochmanto, ST. MT.
NIDN: 0618127901

PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul "Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga 1990 (Studi Kasus Jl. Jepara-Mlonggo, Km 3+000 s/d Km 5+000)"
karya:

Nama : Maharani Nilamsari

NIM : 161230000176

Program Studi : Teknik Sipil

Telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang oleh Dewan Pengaji Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan dinyatakan lulus pada tanggal: 24 September 2020

Selanjutnya dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) Program Studi Teknik Sipil pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Tahun Akademik

Jepara, 24 September 2020

Ketua Sidang




Ariyanto, ST. MT.
NIDN : 0613087302

Sekretaris Sidang




Decky Rochmanito, ST. MT.
NIDN: 0618127901

Pengaji I



Muhammad Qomarudin, ST. MT.
NIDN:0604068203

Pengaji II



Khotibul Umam, ST. MT
NIDN:0630117706

Mengetahui,

Dekan



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maharani Nilamsari
NIM : 161230000176
Program Studi : Teknik Sipil

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa Tugas Akhir yang saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara merupakan hasil karya saya sendiri yang jauh dari plagiarism dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dari Perguruan lain.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tugas Akhir yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan ini.

Jepara, 17 September 2020



Maharani Nilamsari
NIM: 161230000176

ABSTRAK

Pada ruas jalan Jepara-Mlonggo dikategorikan jalan kolektor yang ramai lalu lintasnya, dimana jalan ini sering dilewati oleh beberapa kendaraan besar seperti kontainer, truk angkutan metrial, truk angkutan batu kali, truk semen, dan lain-lainnya sehingga mengakibatkan penurunan kualitas pada jalan. Dengan adanya permasalahan diatas maka diperlukan adanya sebuah analisis kondisi kerusakan jalan untuk memonitoring seberapa besar tingkat kerusakan jalan yang terjadi pada ruas jalan Jepara-Mlonggo KM 3+000 sampai KM 5+000. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menentukan atau mengetahui jenis dan tingkat kerusakan jalan dengan menggunakan metode Bina Marga 1990, 2. Mengetahui nilai persentase pada tiap jenis kerusakan jalan, 3. Mengetahui nilai urutan prioritas jalan sebagai acuan penanganan yang sesuai dengan metode Bina Marga, 4. Mengetahui penyebab kerusakan jalan secara umum. Populasi penelitian pada jalan Jepara-Mlonggo adalah berjarak 2 km dengan jumlah 20 segmen dengan jarak antar segmen 100 m. Pengumpulan data dengan menggunakan survei secara visual dan survei LHR. Hasil penelitian yaitu jenis kerusakan yang terdapat pada jalan Jepara-Mlonggo adalah Nilai Presentase tiap jenis kerusakan ruas jalan Jepara-Mlonggo adalah retak memanjang (9,52%), sungkur (4,95%), tambalan (0,09%), retak kulit buaya (4,56%), lubang (2,77%), amblas (3,03%), retak pinggir (0,95%), kegemukan (0,18%), retak blok (0,00%), mengembang (0,14%). Pada saat penelitian kondisi jalan pada ruas jalan Jepara-Mlonggo KM 3+000 sampai KM 5+000 memiliki nilai kondisi sebesar 7,75. Kemudian Volume lalu lintas harian rata-rata pada jalan Jepara-Mlonggo sebesar 10.917 kend/jam dengan nilai SMP sebesar 5.878,6 SMP/jam. Hasil perhitungan urutan prioritas mendapatkan nilai sebesar 3,25, maka sesuai dengan nilai prioritas pada metode Bina Marga 1990 ruas jalan tersebut dimasukkan dalam program peningkatan jalan.

Kata kunci: *Bina Marga 199, SMP (Satuan Mobil Penumpang) , Peningkatan Jalan*

ABSTRACT

The Jepara-Mlonggo road section is categorized as a collector's road with high traffic, where this road is often passed by several large vehicles such as containers, metrial transport trucks, river rock transport trucks, cement trucks, and others resulting in decreased quality on the road. With the above problems, it is necessary to have an analysis of road damage conditions to monitor how much the level of road damage that occurs on the Jepara-Mlonggo road section KM 3 + 000 to KM 5 + 000. This study aims to 1. Determine or determine the type and level of road damage by using the Bina Marga 1990 method, 2. Knowing the percentage value of each type of road damage, 3. Knowing the priority order value of roads as a reference for handling in accordance with the Bina Marga method, 4 Knowing the causes of road damage in general. The research population on the Jepara-Mlonggo road is a distance of 2 km with a total of 20 segments with a distance between segments of 100 m. Data collection using visual surveys and LHR surveys. The results showed that the type of damage found on the Jepara-Mlonggo road was the Percentage Value of each type of damage to the Jepara-Mlonggo road segment, namely longitudinal cracks (9.52%), slots (4.95%), patches (0.09%), cracks. crocodile skin (4.56%), holes (2.77%), collapsed (3.03%), edge cracks (0.95%), obesity (0.18%), block cracks (0.00%) , expands (0.14%). At the time of research, the road conditions on the Jepara-Mlonggo road KM 3 + 000 to KM 5 + 000 had a condition value of 7.75. Then the average daily traffic volume on the Jepara-Mlonggo road is 10,917 vehicles / hour with a SMP score of 5,878.6 SMP / hour. The results of the calculation of the priority order get a value of 3.25, so according to the priority value in the Bina Marga 1990 method, these roads are included in the road improvement program.

Keywords: Bina Marga 1990, SMP (*Passenger Car Unit*), Road Improvement.

MOTTO

“Belajarlah dari kesalahan dimasa lalu, berusaha dan raih lah kemenangan di masa kini, dan berharap hasil yang terbaik di masa mendatang”

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini ku persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan Rahmat , Kasih sayang-Nya, dan selalu memberikan Hidayah-Nya kepada saya untuk terus berjuang meraih ilmu.
2. Bapak Suchroni dan Ibu Wulan orang tua tercinta yang sudah mendidik dan merawat saya. Yang awalnya bukan siapa-siapa hingga sekarang menjadi orang yang siap mewujudkan cita-cita mereka yang ingin saya menjadi lebih baik dari mereka. Semoga mereka selalu dalam lindungan Allah SWT, panjangkanlah umur mereka untuk dapat melihat anak mereka menjadi orang sukses dan berakhhlakul karimah .
3. Adek-adekku tersayang yang selalu mendukung dan membantu saya semangat. Semoga kelak mereka menjadi lebih baik dua kali lipat dari saya.
4. Almamaterku, Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara.
5. Bapak Ariyanto, ST. MT dan bapak Decky Rochmanto , ST. MT selaku dosen pembimbing saya, dan selalu sabar memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang terbaik dalam penggerjaan Laporan Tugas Akhir saya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
6. Kepada bapak/ ibu dosen program studi teknik sipil khususnya yang selalu memberikan ilmunya, selama awal studi sampai saya bisa menyelesaikan studi. Semoga Allah SWT membalas pengabdian bapak/ ibu dosen.
7. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan saya teknik sipil angkatan 2016, terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan dukungan serta motivasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat allah SWT, atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya agar Tugas Akhir dengan judul “ Analisis Kerusakan Jalan Menggunakan Metode Bina Marga 1990” dengan (Studi kasus Jalan Jepara-Mlonggo KM 3+000 s/d KM 5+000) ini dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Teknik Sipil Pada Fakultas Sains Dan Teknologi Di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

Keberhasilan pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Dr. Sa'dullah Assa'idi,. M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah menjadikan saya bersemangat dalam menyelesaikan studi dan memberikan pelajaran untuk menjadi orang yang berakhhlakul karimah.
2. Ir. Gun Sudiryanto,. M.M, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah memberikan fasilitas untuk menempuh studi dengan baik.
3. Ariyanto,. ST., MT, Selaku Wadek III Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara dan sekaligus dosen pembimbing I saya,, yang telah sabar mengarahkan dan memberikan nasehat kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
4. Khotibul Umam,. ST., MT, Selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang telah memberikan ilmunya dan memberikan arahan untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Decky Rochmanto,. ST., MT, Selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dukungan agar tugas akhir dapat selesai dengan baik.

6. Bapak/ ibu dosen Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan ilmunya kepada saya.
7. Kedua orang tua yang senantiasa selalu memberikan ridho serta do'a
8. Serta teman – teman mahasiswa dan mahasiswi UNISNU Jepara yang selalu memberikan motivasi saya untuk dapat segera menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, dan mungkin masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat untuk semua.

Jepara, 1 September 2020

Penulis



Maharani Nilamsari
Nim: 161230000176

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| COVER | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| MOTTO..... | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR RUMUS..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR TABEL..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah..... | 1 |
| 1.3. Pembatasan Masalah | 2 |
| 1.4. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| 1.5. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| 1.6. Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Tinjauan Umum..... | 6 |
| 2.2. Definisi Jalan..... | 6 |
| 2.3. Klasifikasi Jalan..... | 7 |
| 2.3.1. Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan | 7 |
| 2.3.2. Klasifikasi Menurut Kelas Jalan..... | 7 |
| 2.3.3. Klasifikasi Menurut Medan Jalan..... | 8 |
| 2.3.4. Klasifikasi Menurut Wewenang Pembinaan Jalan | 9 |
| 2.4. Perkerasan Dan Lapisan Jalan | 9 |
| 2.5. Perkerasan Lentur (<i>Flexible Pavement</i>) | 9 |
| 2.6. Konstruksi Perkerasan Lentur (<i>Flexible Pavement</i>)..... | 11 |
| 2.7. Jenis Kerusakan Perkerasan Lentur | 12 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2.8. | Faktor Penyebab Kerusakan Jalan..... | 28 |
| 2.9. | Penanganan Kerusakan..... | 28 |
| 2.10. | Pemeliharaan Jalan | 28 |
| 2.11. | Survei Penjajagan Kondisi Jalan | 30 |
| 2.12. | Lalu Lintas Harian Rata-Rata..... | 30 |
| 2.13. | Metode Bina Marga | 31 |
| 2.13.1. | Menghitung Luasan Dan Presentase Kerusakan..... | 31 |
| 2.13.2. | Penilaian Segmen | 32 |
| 2.13.3. | Penilaian Kondisi Jalan | 33 |
| 2.13.4. | Menghitung Nilai Kelas Jalan | 35 |
| 2.13.5. | Penilaian Nilai Urutan Prioritas..... | 36 |
| 2.14. | Penelitian terdahulu | 37 |
| 2.14.1. | Tyas Banguntopo (2009) | 37 |
| 2.14.2. | Hermawan Adi Handoyo (2016) | 38 |
| 2.14.3. | Fadillah Eka Putra (2019)..... | 38 |
| 2.14.4. | Ginanjar Arif Muslim | 38 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | | 40 |
| 3.1. | Desain Penelitian | 40 |
| 3.2. | Tempat Penelitian | 40 |
| 3.3. | Pengumpulan Data..... | 41 |
| 3.4. | Alat Dan Metode Pelaksanaan Penelitian..... | 41 |
| 3.4.1. | Alat | 41 |
| 3.4.2. | Metode Pelaksanaan Penelitian | 42 |
| 3.5. | Analisis Data | 43 |
| 3.6. | Bagan Alir Penelitian | 44 |
| 3.7. | Jadwal Penelitian | 45 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | | 46 |
| 4.1. | Hasil Penelitian..... | 46 |
| 4.1.1. | Data Hasil Survei Penjajagan Kondisi Jalan | 46 |
| 4.1.2. | Data Hasil Perhitungan Nilai Presentase Kerusakan | 48 |
| 4.1.3. | Data Hasil Perhitungan Nilai Kondisi Jalan | 52 |
| 4.1.4. | Data Hasil Survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata..... | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.5. Data Perhitungan Urutan Prioritas..... | 54 |
| 4.2. Pembahasan | 54 |
| 4.2.1. Volume Lalu Lintas Harian Rata-Rata | 54 |
| 4.2.2. Kerusakan Pada Jalan Jepara – Mlonggo | 55 |
| 4.2.3. Penyebab Kerusakan Pada Jalan Jepara – Mlonggo..... | 57 |
| 4.2.4. Program Peningkatan Pada Jalan Jepara Mlonggo | 57 |
| BAB V PENUTUP..... | 58 |
| 5.1. Kesimpulan | 58 |
| 5.2. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR RUMUS

| | |
|---|----|
| Rumus (2.1) Lalu Lintas Harian Rata-Rata | 31 |
| Rumus (2.2) Luasan dan Presentase Kerusakan | 31 |
| Rumus (2.3) Penilaian Kondisi Jalan | 33 |
| Rumus (2.4) SMP (Satuan Mobil Penumpang) | 35 |
| Rumus (2.5) Urutan Prioritas..... | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|--------------|--|----|
| Gambar 2.1. | Struktur Perkerasan Lentur..... | 11 |
| Gambar 2.2. | Kerusakan Jalan Retak Buaya <i>Low, Medium, & High</i> | 13 |
| Gambar 2.3. | Kerusakan Jalan Retak Blok <i>Low, Medium & High</i> | 13 |
| Gambar 2.4. | Kerusakan Jalan Retak Pinggir <i>Mesium</i> | 14 |
| Gambar 2.5. | Kerusakan Jalan Retak Sambungan <i>Low, Medium, & High</i> | 15 |
| Gambar 2.6. | Kerusakan Jalan Retak Memanjang <i>Low, Medium, and High</i> | 16 |
| Gambar 2.7. | Kerusakan Jalan Retak Selip <i>Low, and High</i> | 17 |
| Gambar 2.8. | Kerusakan jalan Alur <i>Low, & High</i> | 18 |
| Gambar 2.9. | Kerusakan Jalan Keriting <i>Low, dan Medium</i> | 29 |
| Gambar 2.10. | Keruskaan Jalan Sungkur <i>Low, & High</i> | 20 |
| Gambar 2.11. | Kerusakan Jalan Amblas <i>Low, & High</i> | 21 |
| Gambar 2.12. | Kerusakan Jalan <i>Swell Medium</i> | 22 |
| Gambar 2.13. | Kerusakan Jalan Lubang <i>Low</i> | 23 |
| Gambar 2.14. | Kerusakan Jalan Pelepasan Butir <i>Medium</i> | 24 |
| Gambar 2.15. | Kerusakan Jalan Pengausan/Agregat Licin | 25 |
| Gambar 2.16. | Kerusakan Jalan Kegemukan <i>Medium</i> | 26 |
| Gambar 2.17. | Kerusakan Jalan Penurunan Bahu Jalan <i>Medium</i> | 27 |
| Gambar 2.18. | Kerusakan jalan Tambalan <i>Low</i> | 28 |
| Gambar 3.1. | Peta Lokasi Penelitian | 36 |
| Gambar 3.2. | Bagan Alir Penelitian | 43 |
| Gambar 3.3 | Gambar Grafik Volume Kendaraan Jepara-Mlonggo | 55 |
| Gambar 3.4. | Gambar Grafik Kerusakan Jalan Jepara-Mlonggo | 56 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|---|----|
| Tabel 2.1. | Klasifikasi Menurut Kelas Jalan | 8 |
| Tabel 2.2. | Klasifikasi menurut Medan Jalan | 8 |
| Tabel 2.3. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Buaya | 12 |
| Tabel 2.4. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Blok..... | 13 |
| Tabel 2.5. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Pinggir..... | 14 |
| Tabel 2.6. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Sambung | 15 |
| Tabel 2.7. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Memanjang/ Melintang.... | 16 |
| Tabel 2.8. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Retak Selip | 17 |
| Tabel 2.9. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Alur | 18 |
| Tabel 2.10. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Keriting | 19 |
| Tabel 2.11. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Sungkur | 20 |
| Tabel 2.12. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Ambles | 20 |
| Tabel 2.13. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Jembul | 21 |
| Tabel 2.14. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Lubang | 22 |
| Tabel 2.15. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Pelepasan butir | 23 |
| Tabel 2.16. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Pengausan..... | 24 |
| Tabel 2.17. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Kegemukan | 25 |
| Tabel 2.18. | Tingkat Kerusakan Penurunan Bahu Jalan | 26 |
| Tabel 2.19. | Identifikasi Tingkat Kerusakan Tambalan..... | 27 |
| Tabel 2.20. | Penilaian Bahu Jalan dan Kemiringan Jalan..... | 32 |
| Tabel 2.21. | Kerusakan Permukaan Beraspal | 33 |
| Tabel 2.22. | Nilai Kondisi Jalan..... | 34 |
| Tabel 2.23. | Nilai EMP Perkotaan (2/2) UD..... | 36 |
| Tabel 2.24. | Kelas Lalu Lintas Untuk Program Pemeliharaan | 36 |
| Tabel 3.1. | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian | 45 |

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 4.1. | Rincian Hasil Survei Jenis Kerusakan Jalan..... | 46 |
| Tabel 4.2. | Rincian Hasil Survei Jenis Kerusakan Jalan..... | 47 |
| Tabel 4.3. | Rincian Hasil Survei Jenis Kerusakan Jalan..... | 48 |
| Tabel 4.4. | Rincian Hasil Nilai Presentase..... | 49 |
| Tabel 4.5. | Rincian Hasil Nilai Presentase..... | 50 |
| Tabel 4.6. | Rincian Hasil Nilai Presentase..... | 51 |
| Tabel 4.7. | Hasil Penilaian Kondisi Jalan | 52 |
| Tabel 4.8. | Hasil Perhitungan Volume Lalu Lintas Jalan Jepara – Mlonggo .. | 54 |
| Tabel 4.9. | Rincian Luasan Kerusakan Pada Setiap Jenis Kerusakan | 56 |